








Габаритные размеры петли







Состав петли



Последовательность регулировки петли по горизонтали





Последовательность регулировки притвора петли










Таблица весовых характеристик петли

2-е петли - дверные створки без доводчика, для объектов индивидуального строительства.




Qmax

H \ L	800	900	1000
2000	85	79	73
2100	85	83	77
2200	85	85	80
2300	85	85	85

Таблица весовых характеристик петли

3-и петли - дверные створки без доводчика, для объектов индивидуального строительства.




Qmax

H \ L	800	900	1000
2000	115	107	99
2100	115	112	104
2200	115	115	109
2300	115	115	115

Таблица весовых характеристик петли

2-е петли - дверные створки с доводчиком, для объектов общественного назначения.




Qmax

H \ L	800	900	1000
2000	59	55	51
2100	59	58	54
2200	59	59	56
2300	59	59	59

Таблица весовых характеристик петли

3-и петли - дверные створки с доводчиком, для объектов общественного назначения.



Q_{max}

$H \backslash L$	800	900	1000
2000	80	75	69
2100	80	78	72
2200	80	80	76
2300	80	80	80